## Таблица подбора электроприводов

*www.vent-style.ru Тел. +7(495) 787-87-20*

| Сечение воздушного клапана, мм | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм |
| 250 | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм |
| 300 | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм |
| 400 | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм |
| 500 | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм |
| 600 | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм |
| 700 | 3 Нм | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 20 Нм | 20 Нм |
| 800 | 3 Нм | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм |
| 1000 | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм |
| 1200 | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм |
| 1400 | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм |
| 1600 | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 30 Нм | 30 Нм |
| 1800 | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 30 Нм | 30 Нм | 30 Нм |
| 2000 | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 30 Нм | 30 Нм | 30 Нм |